災　害　名	平成29年７月九州北部豪雨	災害年月日	2017年（平成29年）7月5日～6日
主な被災地	福岡県朝倉市、大分県日田市	災害の種類	梅雨前線による大雨

災害の概要

７月５日から６日までの総降水量が500㎜を超え、７月の月降水量平年値を超える大雨となったところがあった。

また、福岡県朝倉市や大分県日田市等で24時間降水量の値が観測史上1位の値を更新するなど、これまでの観測記録を更新する大雨となった。

全体で死者・行方不明44人、負傷者344人、住家全壊326戸、半壊1,110戸等の被害があった（消防庁情報：Ｈ30.2.22現在）。

防災対策

〇公共

・自主防災マップ（福岡県朝倉市）
http://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1332397590637/index.html

・土砂災害危険箇所情報（大分県）
http://sabo.pref.oita.jp/bousai_s/dosya_map/index.html

・日田市災害ハザードマップ（大分県日田市）
http://www.city.hita.oita.jp/soshiki/somubu/kikikanrishitu/kikikanri/anshin/bosai/Preparing_for_disaster/3317.html

防災対策

○日田市災害ハザードマップ（大分県日田市）



○朝倉地区自主防災マップ（対象；水害、土砂災害）（福岡県朝倉市）



資料　☑社会資本　☑状況写真　☐絵画　☑文献　☑その他

○社会資本

▲全国からＴＥＣ－ＦＯＲＣＥが出発

▲ドローン飛行部隊による現地調査

▲東峰村の孤立解消に向け道路啓開を開始

▲海洋環境整備船による漁業者と連携した浅海域の流木回収

○状況写真

▲国道211号宝珠山駅前の道路崩落
（福岡県東峰村）

▲奈良ヶ谷川の流木被害
（福岡県朝倉市）

▲小野地区の土砂災害
（大分県日田市）

▲筑後川の出水時の状況
（福岡県久留米市）

▲鶴河内川の家屋被災
（大分県日田市）

▲彦山川の出水時の状況
（福岡県添田町）

画像出典：九州地方整備局ＨＰ

○参考文献

・「平成29年７月　九州北部豪雨　大水害の記録」西日本新聞社（2017年発行）
・「九州技報　No.62　2018-3【特集】平成29年７月　九州北部豪雨災害」
九州地方計画協会（2018年発行）

○参考サイト

・「平成29年７月九州北部豪雨の関連情報」気象庁
http://www.jma.go.jp/jma/menu/H29kyusyu_hokubu.html
・「平成29年6月30日からの梅雨前線に伴う大雨及び台風第3号の被害状況等について」消防庁
http://www.fdma.go.jp/bn/2017/detail/1007.html